



Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: **São Geraldo de Tumiritinga/ Tumiritinga**

Data: 08/09/2016

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade.

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica.

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local.

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água.

2. Ações de contingência

Realização de rodízio operacional.

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Estão sendo informados de que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e de que serão abastecidos por caminhão PIPA.

4. Ações para assegurar ampla divulgação

4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

Divulgação através dos alto-falantes da igreja matriz, carro de som, site da COPASA e Escritório Local.

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento inadequado de água

Divulgação da Cartilha dos riscos do armazenamento inadequado de água se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br.

5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório Local, Agência Virtual.


José Augusto Neves dos Reis
DSL/SPDV/DTCA

6. Ações Educativas

Solicitação à população, através de anúncio nos alto-falantes da Igreja Matriz e carro de som para o consumo racional da água, evitando desperdícios.

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega de Manual do Síndico e informando que esse manual se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br, e orientação sobre o uso consciente da água.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

- Não existem Fontes de Captação Alternativas.
- Existem fontes de Captação Alternativas: Relacionar as fontes.

9. Formas de distribuição de água complementar.

Transporte de água através de 01 caminhão pipa com capacidade para 15 m³, realizando 03 viagens por dia.


10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Foi solicitado estudo para perfuração de poço profundo como fonte de abastecimento de água complementar.

11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Wanderley Vieira dos Santos	Enc. Sistemas	33 3235-2088	wanderley.santos@copasa.com.br
Antônio Siqueira	Engenheiro de Produção e Operação	33 3329-9242	antonio.siqueira@copasa.com.br
Luis Henrique Munaier	Analista de Planejamento e Controle	31 3250-1381	luis.munaier@copasa.com.br

12. Responsável pela Elaboração


Distrito / Superintendente



Programação do Racionamento - São Geraldo de Tumiritinga/MG

Período de restrição de água

Previsão de início: 09/09/2016

Mês	Região	
	1	2
Setembro		
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
09	12h	24h
10	24h	12h
11	12h	24h
12	24h	12h
13	12h	24h
14	24h	12h
15	12h	24h
16	24h	12h
17	12h	24h
18	24h	12h
19	12h	24h
20	24h	12h
21	12h	24h

José Augusto Neves dos Reis - 20888
DSL/SPDV/DYCA



22	24h	12h
23	12h	24h
24	24h	12h
25	12h	24h
26	24h	12h
27	12h	24h
28	24h	12h
29	12h	24h
30	24h	12h
Região	Bairros ou localidades	
1	Rua: Vila Izabel, Espírito Santo, Rua do Campo, Vila Tito Faria, Bias Fortes, Bela Vista, Ceará, Vai Quem Quer, Bahia, São Salvador e Praça Capitão José Vicente Barbosa.	
2	Rua: Vila Izabel, Espírito Santo, Rua do Campo, Itaúna, Edivaldo Marcos de Lana, Ipê, Orestes de Carvalho, Sebastião Quirino e Vila Santo Antônio.	
Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento simétrico.		


José Augusto Neves dos Reis - 20888
USL/SPDV/DTCA