



Plano de Racionamento de Água

Localidade/Município: **São Geraldo do Tumiritinga/Tumiritinga (MG)** Data: **03/09/2018**

1. Justificativa

A COPASA-MG informa que o longo período de estiagem vem impactando diretamente a disponibilidade de vazão das fontes de produção da localidade

A despeito das medidas preventivas, os níveis de abastecimento de água encontram-se comprometidos, requerendo assim procedimentos imediatos para garantia do atendimento mínimo à população. As medidas adotadas serão divulgadas à população, com apelo para se obter o comprometimento de todos com o consumo consciente, visando minimizar os impactos momentâneos da crise hídrica

Esclarecemos que todas as medidas, procedimentos e prazos aqui previstos decorrem das condições recentes observadas na localidade e refletem a situação nesta data. Os mesmos podem sofrer alterações em razão da situação local

O término do período de restrições no abastecimento de água dependerá da normalização das condições das fontes de produção de água

2. Ações de contingência

Realização de rodízio do abastecimento de água

3. Medidas para garantir o abastecimento aos usuários especiais (caráter essencial)

Estão sendo informados de que se enquadram na categoria de usuário de caráter essencial e de que serão abastecidos por meio de manobras operacionais e, caso necessário, caminhão pipa.

4. Ações para assegurar ampla divulgação

4.1- Divulgação do Plano de Racionamento e sua programação

Divulgação das informações sobre racionamento através de carro de som, site da COPASA e Escritório Local

4.2- Divulgação dos riscos do Armazenamento Inadequado de água

Divulgação da Cartilha dos Riscos do Armazenamento Inadequado de Água que se encontra disponível no site da COPASA: www.copasa.com.br

5. Canais de Atendimento aos Usuários

Os canais de atendimento aos usuários disponíveis são: 115, site da COPASA, Escritório Local e Agência Virtual

13/09/2018


Assessoria Técnica
DSL / SPO



6. Ações Educativas

Comunicação e solicitação à população através de anúncio em carro de som para o consumo racional da água, evitando desperdícios

7. Instruções a síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos

Entrega do Manual ao Síndico e ao Administrador Público. Orientação sobre o uso consciente da água e informação sobre o Manual, que se encontra disponível no site da COPASA www.copasa.com.br.

8. Fontes de captação alternativas já existentes.

- Não existem Fontes de Captação Alternativas.
- Existem fontes de Captação Alternativas. Relacionar as fontes.

9. Formas de distribuição de água complementar.

Abastecimento por meio de 1 caminhão pipa com capacidade de 20 m³.

10. Medidas para melhoria do abastecimento de água

Foi solicitado estudo para perfuração de poço profundo como fonte de abastecimento de água complementar

11. Responsáveis para contatos

Nome	Cargo	Telefone	E-mail
Adilson Cazário de Souza	Encarregado de Sistema	33 3235-1183	adilson.cezario@copasa.com.br
Antônio Siqueira	Engenheiro de Produção e Operação	33 3329-8242	antonio.siqueira@copasa.com.br
Gustavo de Souza Groppo	Analista de Planejamento e Controle	31 3250-1195	gustavo.groppo@copasa.com.br

12. Responsável pela Elaboração


Distrito / Superintendente



Programação do Racionamento – São Geraldo do Tumiritinga/Tumiritinga

Período de restrição de água

Previsão de início: 03/09/2018

Mês	Região	
	1	2
Setembro		
Previsão de Restabelecimento	6h	6h
Dia	Período	Período
03	24h	12h
04	12h	24h
05	24h	12h
06	12h	24h
07	24h	12h
08	12h	24h
09	24h	12h
10	12h	24h
11	24h	12h
12	12h	24h
13	24h	12h
14	12h	24h
15	24h	12h

SPOV/DICK




16	12h	24h
17	24h	12h
18	12h	24h
19	24h	12h
20	12h	24h
21	24h	12h
22	12h	24h
23	24h	12h
24	12h	24h
25	24h	12h
26	12h	24h
27	24h	12h
28	12h	24h
29	24h	12h
30	12h	24h


José Augusto Pereira da Silva - 2008
TSE



Região	Bairros ou localidades
1	Ruas: Vila Izabel, Espírito Santo, Rua do Campo, Vila Tito Faria, Bias Fortes, Bela Vista, Ceará, Vai Quem Quer, Bahia, São Salvador e Praça Capitão José Vicente Barbosa.
2	Ruas: Vila Izabel, Espírito Santo, Rua do Campo, Itaúna, Edivaldo Marcos de Lana, Ipê, Orestes de Carvalho, Sebastião Quirino e Vila Santo Antônio.
Justificativa do atendimento assimétrico aos usuários da região afetada: Atendimento simétrico.	



Companhia de Saneamento de Minas Gerais