

**CARATINGA
PLANO DE RACIONAMENTO**



Albino Júnior Batista Campos

Gerente do Distrito do Caratinga - DTCA

Albino Júnior Batista Campos - 23914

DCL/DPLEDTCA

Introdução**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

O Sistema de Abastecimento de Água - SAA de Caratinga é constituído de uma captação superficial, elevatórias, adutoras, Estação de Tratamento de Água – ETA, reservatórios e redes de distribuição.

- **CAPTAÇÕES**

- **Captação Ribeirão do Lage**

A captação é superficial, com tomada de água direta do Ribeirão do Lage com capacidade total de 242 l/s. A adução de água bruta se dá por gravidade até a ETA, através de 307 metros de canal de concreto 1,00 x 1,20m e de Adutora de Água Bruta (AAB) em tubos de ferro fundido DN 500 mm, numa extensão total de 600 metros, DN 300 mm numa extensão de 3.600 metros e DN 400 numa extensão de 1.250 metros.

1. Considerando:

- A resolução ARSAE-MG N° 68/2015;
- Que nos últimos dias foi registrada uma redução drástica do volume de água do Córrego do Lage, responsável pelo abastecimento do município de Caratinga, diminuindo ainda mais a vazão normal captada de 180 para 125 litros de água por segundo, uma queda de 30,6%.

A COPASA apresenta o Plano de Racionamento da cidade de Caratinga, como parte integrante do Plano de emergência e contingência.

Data da elaboração: 07/10/2015

Responsáveis pela elaboração e acompanhamento do Plano: Rosângela de Faria e Coelho e Marcos Ferreira Machado

Quadro I – Responsáveis pelo Plano de racionamento

Nome	Área	Contatos
Albino Júnior Batista Campos	DTCA	(33) 3329-9233
Ricardo Orsini Nunes de Lima	DTCA	(33) 3329-9233
Manoel Aparecido Silva	DTCA	(33) 3329-9242
Marcelo Rodrigues da Costa	DTCA	(33) 3329-9208
Lourailton Pereira	DTCA	(33) 3329-9202
Rodney Barbosa	DTCA	(33) 3321-6591
Mitchel Maximihlia Coelho De Lima	DTCA	(33) 3329-9241
Marcos Ferreira Machado	DTCA	(33) 3329-9208
Rosângela de Faria e Coelho	DTCA	(33) 3329-9247

(*) Interlocutor com a ARSAE: (31) 3250-1381 luis.munaiher@copasa.com.br

2. Justificativa para implantação do Racionamento

Em Caratinga a COPASA possui uma área de captação de água para o abastecimento, localizada no Ribeirão do Lage, que atende a 99,66% da população local.

O cenário atual de forte calor e índice pluviométrico abaixo das médias, nos últimos meses, vêm comprometendo os níveis de água do manancial que abastece o município, sendo motivo de enorme preocupação, visto que somado ao aumento do consumo de água, tem feito com que o abastecimento na cidade fique prejudicado.



3. Datas das Medidas de Racionamento:

Inicio: 07/10/2015

Revisão: 01/12/15

4. Descrição das Regiões afetadas:

Quadro II – Bairros em sequencia de reabastecimento

REGIÃO 1

Loteamento Tãozinho Vilela, Bairros: Morada do Lago II, Santa Cruz, Conjunto Habitacional, Anápolis, Doutor Eduardo, Esperança e Morro da Antena.

REGIÃO 2

Loteamento Moacir Maria, Av. Dario Grossi até a vila Machado, Rua dos Operários, Bairro Salatiel, Loteamentos Jacy Junqueira, Bairros: Dário Grossi e Centro, Partes baixas dos bairros Limoeiro e Morro Caratinga, Bairros: Belvedere, Floresta, Monte Verde e Escorpião.

REGIÃO 3

Bairro das Graças, Parte da Avenida Dario Grossi, Bairros: Morada do Lago I, Seminário, Esplanada, Vale do Sol, Ruas Augusto de Moraes e Leontina Fernandes, Partes baixas dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Anápolis e Santa Cruz, Bairros Zacarias, Santa Zita e Rodoviários, Loteamentos Izaltino Lopes e Itaúna e Bairro Bela Vista.

5. Programação das medidas de racionamento

Quadro III – Datas e horário das interrupções

Início da Interrupção			Término da Interrupção			Previsão de restabelecimento	Região Afetada
DIA	Data	Horário	DIA	Data	Horário		
Quarta	07/10/2015	08-h	Quinta	08/10/2015	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quinta	08/10/2015	08-h	Sexta	09/10/2015	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sexta	09/10/2015	08-h	Sábado	10/10/2015	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sábado	10/10/2015	08-h	Domingo	11/10/2015	08-h	Até 12:00 h	Região - 1

Após o término do ciclo, será reiniciado.

6. Previsão para o reestabelecimento

O restabelecimento das condições normais de abastecimento do SAA de Caratinga está atrelado ao próximo período de precipitações pluviométricas, sendo necessário que a vazão da captação superficial no Ribeirão do Lage atinja o limite mínimo de 200 l/s.

7. Relação das fontes de captação alternativas:

- Possibilidade de captação no Rio Preto, aguardando estudo de viabilidade para sua implementação;
- Estudo para perfuração de poços profundos.

8. Formas de distribuição de água complementares à rede pública

- Transporte de água tratada em caminhões PIPA, com capacidade de 10.000 litros, retirada nos hidrantes e na ETA de Caratinga.

9. Clientes que prestam serviços de caráter essencial.

A distribuição de água aos clientes que prestam serviços de caráter essencial será realizada através de caminhão pipa, conforme solicitação dos usuários.

Esses clientes estão cadastrados no sistema comercial da COPASA e serão comunicados oportunamente de que estão enquadrados como usuários que prestam serviço de caráter essencial à população. E caso necessário, poderão solicitar à COPASA o atendimento emergencial.

Anexo V- Listagem dos clientes de Caráter Essencial

10. Divulgação e canais de atendimento aos clientes:

A divulgação local está sendo feita através da Rádio Sociedade Caratinga LTDA., dos jornais: A Semana, Diário de Caratinga e Diário das Gerais, dos canais de Televisão, Doctum TV, TV Sistec e Super Canal , na Agência de Atendimento, além dos canais corporativos, tais como: Telefônico: 115 - Site: www.copasa.com.br

Quadro V – Pontos de Atendimento Presencial

Agencias de Atendimento				
Distrito	Município	Endereço	Nº	Bairro
DTCA	CARATINGA	RUA CORONEL ANTÔNIO DA SILVA	657	CENTRO

*Município sede do distrito

Anexo IV – Comprovação da divulgação, comunicação às autoridades e canais de atendimento.

11. Medidas de incentivo à redução de Consumo

São realizadas palestras de educação ambiental para alunos das escolas públicas, particulares, instituições de ensino superior e em eventos comunitários no município. Além disso, distribuição de mala direta e campanha institucional nos meios de comunicação e site www.copasa.com.br -> Informações sobre abastecimento com dicas de economia de água. Informação na fatura sobre economia de água.

Como forma de despertar a consciência sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, do saneamento básico, doenças de veiculação hídrica, bacias hidrográficas e sustentabilidade, a COPASA, através do Programa Chuá, disseminou tais informações para 2.166 estudantes em 2014, e em 2015, até a presente data, para 1.181, transformando-os em multiplicadores de ações de preservação e consumo consciente da água e pretendemos realizar mais 02 (duas) palestras até 10/12/2015.



Anexo VI- Comprovação das Palestras**12. Instruções para síndicos de condomínios e administradores de prédios públicos.**

A COPASA manterá em seu site www.copasa.com.br uma cartilha direcionada a síndicos de condomínios que não possuem medições individualizadas e administradores de prédios públicos, contendo recomendações que visem evitar o desperdício e estimular o uso racional de água.

13. Medidas para melhoria do sistema de abastecimento

- ✓ Atualização do cadastro digitalizado de rede visando ter informações precisas sobre a rede quando necessária a realização de intervenção e manobras;
- ✓ Aumento da carreira de filtração com redução do número de lavagem, economizando em média 8.400 m³ de água tratada/mês, que representa 2,1 % do volume produzido.
- ✓ Pesquisa e eliminação de vazamentos ocultos;
 - 2014 – 219
 - 2015 – 88
 - Com a pesquisa diária de identificação de vazamentos ocultos, pretendemos eliminar cerca de 30 vazamentos ocultos até 31/12/2015.

Anexo VII – Comprovação das Melhorias no sistema**14. Medidas para redução de perdas**

- ✓ Ação de combate às perdas, retiradas de vazamentos ocultos.
 - 2014 – 219 (01 a 12/2014)
 - 2015 – 88 (01 a 09/2015)
 - Com a pesquisa diária de identificação de vazamentos ocultos, pretendemos eliminar cerca de 30 vazamentos ocultos até 31/12/2015.
- ✓ Geofonamento e eliminação de vazamentos ocultos em redes de variados diâmetros.
 - 2014 – 240 dias trabalhados em 2014
 - 2015 – 180 dias trabalhados em 2015
 - Trabalharemos cerca de 60 dias até 31/12/2015.

Anexo VII – Comprovação das redução de perdas**15. Monitoramento**

Foi criada uma planilha de monitoramento de nível do Córrego do Lage em 10/2014, com acompanhamento diário do nível do manancial e vazão captada.

Anexo VIII – Comprovação do Monitoramento

ANEXO I**Variáveis de monitoramento das fontes de abastecimento de água****1. Informações gerais**

Município: Caratinga

Nome do sistema de abastecimento: **ETA**

Identificação da captação (nome): Ribeirão do Lage

Processo de outorga (número/ano): 001/1996

2. Localização

Assinalar Datum (Obrigatório): [<input checked="" type="checkbox"/>] SAD 69	[<input checked="" type="checkbox"/>] WGS 84	[<input type="checkbox"/>] Córrego Alegre
Formato Lat/Long:	Latitude	Grau: -19 Min: 46 Seg: 11,91
Formato UTM (X, Y):	Longitude: 803269	Latitude: 7811373
(Não considerar casas decimais)	Fuso ou Meridional para formato UTM: [<input type="checkbox"/>] 22 [<input checked="" type="checkbox"/>] 23 [<input type="checkbox"/>] 24	Meridiano central: [<input type="checkbox"/>] 39° [<input checked="" type="checkbox"/>] 45° [<input type="checkbox"/>] 51°

3. CaptaçãoSuperficial: [] direta[] barragem, reservatório ou represaVazão outorgada (m³/s): **0,242**

Método de medição ou estimativa da vazão captada:

Macromedidor ultrassônico

Subterrânea: [] poço manual ou cisterna [] urgência [] poço tubularVazão outorgada (m³/h):

Método de medição ou estimativa da vazão captada:

		1. Monitoramento	
		Captação direta	Captação em barragem, reservatório ou represa
			Captação em poço
	07/10/2015	Data (dd/mm/aaaa)	
	09:00	Hora (hh:mm)	
	Marcelo	Responsável técnico	
	*0,173	Vazão média diária captada no período anterior ao racionamento (m^3/s)	
	22:00	Tempo médio diário de funcionamento da captação no período anterior ao racionamento (hh:mm)	
	*0,125	Vazão captada (m^3/s)	
	24:00	Tempo de funcionamento da captação (hh:mm)	
		Percentual do volume útil disponível (%)	
		Vazão média diária captada no período anterior ao racionamento (m^3/s)	
		Tempo médio diário de funcionamento da captação no período anterior ao racionamento (hh:mm)	
		Vazão captada (m^3/s)	
		Tempo de funcionamento da captação (hh:mm)	
		Vazão média diária catada no período anterior ao racionamento (m^3/h)	
		Tempo médio diário de funcionamento da captação no período anterior ao racionamento (hh:mm)	
		Vazão captada (m^3/h)	
		Tempo de funcionamento da captação (hh:mm)	
		Nível operacional (m)	

Plano de Racionamento do SAA de Caratinga



Orientações:

- O preenchimento dos dados monitorados devem ser realizados de acordo com o tipo de captação assinalada na tabela 3, não preenchendo os campos referentes as outras captações;
- A vazão e tempos médios diário de captação deverão ser calculados para o mês em curso, porém, referente ao ano anterior ao da implementação do racionamento.
- Anexo II

- Indicadores mínimos para monitoramento da eficácia das medidas adotadas pela COPASA

Indicadores – Eficácia das medidas adotadas								
Município	Data (mm/aaaa)	Tempo médio de reparo de vazamentos na rede de distribuição de água (Em horas por serviço)	Paralisações no abastecimento de água			Volume consumido de água micromedido total (m³)	Volume consumido de água micromedido médio por economia ativa (m³/econ.)	
			Percentual de hidrometriação das economias Ativas de água (%)	Nº de paralisações	Tempo Médio (Em horas)			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Caratinga	01/2015	-	99,99	01	12	1.100	287.541	10,77
Caratinga	02/2015	4,79	100,00	01	14	1.500	251.587	9,41

Caratinga	03/2015	5,61	100,00	0	0	0	250.101	9,33
Caratinga	04/2015	4,59	100,00	01	12	2.500	250.101	9,34
Caratinga	05/2015	4,57	100,00	0	0	0	250.538	9,01
Caratinga	06/2015	4,86	100,00	03	13	5.900	242.144	8,25
Caratinga	07/2015	5,63	100,00	0	0	0	221.795	8,96
Caratinga	08/2015	6,30	100,00	01	13	3000	241.364	8,86

Informação	Item	Fórmula	Variáveis (SNIS, 2013)	Expresso em*
Tempo médio de reparo de vazamentos na rede de distribuição de água	I	<u>Tempo de execução de serviços</u> Quantidade de serviços executados	$\frac{QD025}{QD024}$	(Horas/serviço)
Percentual de hidrometriação das economias de água	II	Quantidade de Ligacões Ativas de Água Micromedidas Quantidade de Ligações Ativas de Água	$(\frac{AG004}{AG002}) \times 100$	Percentual
Número, tempo e localização das paralisações no abastecimento de água ***	III	Quantidades de paralisações no sistema de distribuição de água	QD002	(Paralisações/mês)
	IV	Duração das paralisações	QD003	(Horas/mês)
	V	Localização - Bairros afetados pela paralisação	-	-
	VI	Quantidade de economias ativas atingidas por paralisações	QD004	(Economias/mês)
Volume consumido de água micromedido total	VII	Volume de Água Micromedido	AG008	1.000 m ³ /mês
Volume consumido de água micromedido	VIII	Volume de Água Micromedido	AG008	(m ³ /mês)/economia

Plano de Racionamento do SAA de Caratinga

COPASA

médio por economia		

• **Notas Explicativas**

- *A maioria das variáveis no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) é expressa anualmente, porém como a necessidade de monitoramentos dos indicadores nesse trabalho é mensal, foi alterada a apuração de anual para mensal.
- **O SNIS, em seu Glossário de Informações do ano de 2013, considera como tempo de execução dos serviços a quantidade total anual de horas despendida no conjunto de ações para execução dos serviços, desde a primeira reclamação ou solicitação até a conclusão do serviço. Para esse item, será considerado como serviços somente aqueles relacionados a reparo de vazamento na rede de distribuição de água.
- ***A Resolução 40/2013 da ARSAE-MG, em seu Anexo II, artigo XXXVI, considera como paralisação a cessação de abastecimento de água por período superior a 12 horas consecutivas, sendo este o período a ser considerado para acompanhamento e divulgação pelo Prestador de Serviços.

ANEXO- III- Quadro completo das Datas e horário das interrupções

Início da Interrupção			Término da Interrupção			Previsão de restabelecimento	Regiões
Dia	Data	Horário	Dia	Data	Horário		
Quarta	07/10/15	08-h	Quinta	08/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quinta	08/10/15	08-h	Sexta	09/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sexta	09/10/15	08-h	Sábado	10/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sábado	10/10/15	08-h	Domingo	11/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Domingo	11/10/15	08-h	Segunda	12/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Segunda	12/10/15	08-h	Terça	13/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Terça	13/10/15	08-h	Quarta	14/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quarta	14/10/15	08-h	Quinta	15/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Quinta	15/10/15	08-h	Sexta	16/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sexta	16/10/15	08-h	Sábado	17/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Sábado	17/10/15	08-h	Domingo	18/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Domingo	18/10/15	08-h	Segunda	19/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Segunda	19/10/15	08-h	Terça	20/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Terça	20/10/15	08-h	Quarta	21/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Quarta	21/10/15	08-h	Quinta	22/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Quinta	22/10/15	08-h	Sexta	23/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Sexta	23/10/15	08-h	Sábado	24/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sábado	24/10/15	08-h	Domingo	25/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Domingo	25/10/15	08-h	Segunda	26/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1

Segunda	26/10/15	08-h	Terça	27/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Terça	27/10/15	08-h	Quarta	28/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Quarta	28/10/15	08-h	Quinta	29/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quinta	29/10/15	08-h	Sexta	30/10/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sexta	30/10/15	08-h	Sábado	31/10/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sábado	31/10/15	08-h	Domingo	01/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Domingo	01/11/15	08-h	Segunda	02/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Segunda	02/11/15	08-h	Terça	03/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Terça	03/11/15	08-h	Quarta	04/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quarta	04/11/15	08-h	Quinta	05/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Quinta	05/11/15	08-h	Sexta	06/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sexta	06/11/15	08-h	Sábado	07/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Sábado	07/11/15	08-h	Domingo	08/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Domingo	08/11/15	08-h	Segunda	09/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Segunda	09/11/15	08-h	Terça	10/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Terça	10/11/15	08-h	Quarta	11/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Quarta	11/11/15	08-h	Quinta	12/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Quinta	12/11/15	08-h	Sexta	13/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Sexta	13/11/15	08-h	Sábado	14/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sábado	14/11/15	08-h	Domingo	15/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3

Domingo	15/11/15	08-h	Segunda	16/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Segunda	16/11/15	08-h	Terça	17/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Terça	17/11/15	08-h	Quarta	18/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Quarta	18/11/15	08-h	Quinta	19/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quinta	19/11/15	08-h	Sexta	20/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Sexta	20/11/15	08-h	Sábado	21/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sábado	21/11/15	08-h	Domingo	22/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Domingo	22/11/15	08-h	Segunda	23/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Segunda	23/11/15	08-h	Terça	24/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Terça	24/11/15	08-h	Quarta	25/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Quarta	25/11/15	08-h	Quinta	26/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Quinta	26/11/15	08-h	Sexta	27/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Sexta	27/11/15	08-h	Sábado	28/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Sábado	28/11/15	08-h	Domingo	29/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Domingo	29/11/15	08-h	Segunda	30/11/15	08-h	Até 16:00 h	Região - 3
Segunda	30/11/15	08-h	Terça	31/11/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 1
Terça	01/12/15	08-h	Quarta	01/12/15	08-h	Até 12:00 h	Região - 2
Reinício do ciclo							

Anexo IV – Comprovação da divulgação, comunicação às autoridades e canais de atendimento.

- *Folhetos de Divulgação;*

MORADORES DE CARATINGA

AVISO IMPORTANTE

A Copasa informa que nos últimos dias foi registrada uma drástica redução do volume de água do Córrego do Lage, que está comprometendo o abastecimento de água de Caratinga.

A Copasa esclarece que essa situação é causada pelo prolongado período de seca somado ao aumento do consumo de água devido ao forte calor.

Para garantir o abastecimento mínimo em todas as regiões, várias ações já foram iniciadas, entre elas o rodízio.

Por tudo isso, é muito importante a participação da população. Evite o desperdício, como uso de mangueiras para lavar calçadas e carros, e use a água com responsabilidade. Medidas simples, como fechar o registro do chuveiro na hora de ensaboar e não deixar as torneiras pingando, contribuem muito para a economia de água.

Informações sobre os períodos de rodízio no seu bairro acesse: www.copasa.com.br.

COPASA

- *Spot para rádios;*

De: "THIAGO ALVES DE CARVALHO" <thiago.alves@copasa.com.br>
Para: "ALBINO JUNIOR BATISTA CAMPOS" <albino.campos@copasa.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 7 de outubro de 2015 11:59:54
Assunto: Spot de Caratinga

Cliente: Copasa
Peça: Spot comunicado Caratinga / 30

Locução: voz masculina sem trilha

Devido ao prolongado período de seca, foi registrada uma drástica redução do volume de água do Córrego do Lage, que está comprometendo o abastecimento de água de Caratinga.

Para garantir o abastecimento mínimo em todas as regiões, a Copasa está realizando várias ações, entre elas o rodízio.

Por tudo isso, é muito importante a participação da população. Evite o desperdício.

Informações acesse: copasa.com.br.

Água, para não faltar, cada gota conta. Copasa.



➤ *Comunicados Operacionais***Comunicado Copasa**CO
DVIP

345- 0000/2015

DE: Divisão de Imprensa - DVIP**PARA:** IMPRENSA**DATA:** 07/10/2015**ATENÇÃO:** REDAÇÃO

Como já informado pela Copasa nos últimos dias, foi registrada uma redução drástica do volume de água do Córrego do Lage, responsável pelo abastecimento do município de Caratinga, diminuindo ainda mais a vazão normal captada de 180 para 125 litros de água por segundo, uma queda de 30,6%.

A Copasa esclarece que a situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego que, somado ao aumento do consumo de água devido ao forte calor, faz com que o abastecimento na cidade fique prejudicado.

Em consequência desta queda da vazão, a Copasa alterou as regiões de manobras operacionais divulgadas anteriormente, visando garantir o abastecimento mínimo em todas as partes da sede municipal, inclusive as partes mais altas. Desta forma, o quadro de manobras de abastecimento em **Caratinga**, será alterado para seguinte maneira:

Início da Interrupção			Período da Interrupção	Término da Interrupção		Região Afetada
Data	Data	Horário		Data	Horário	
Quarta	07/10/2015	08-h	24-h	08/10/2015	08-h	Região - 1
Quinta	08/10/2015	08-h	24-h	09/10/2015	08-h	Região - 2
Sexta	09/10/2015	08-h	24-h	10/10/2015	08-h	Região - 3
Sábado	10/10/2015	08-h	24-h	11/10/2015	08-h	Região - 1

Após o término do ciclo, será reiniciado.

REGIÃO 1

Bairros: Doutor Eduardo, Anápolis, Santa Cruz, Conjunto Habitacional, Morada do Iago II, Esperança, Morro da Antena e Loteamento Tãozinho Vilela.

REGIÃO 2

Bairros: Centro, Escorpião, Belvedere, Salatiel, Dário Grossi, Floresta, Monte Verde e Loteamentos Jacy Junqueira e Moacir Maria; Partes baixas dos bairros Limoeiro e Morro Caratinga; Av. Dario Grossi até a vila Machado e Rua dos Operários.

REGIÃO 3

Bairros: Santa Zita, Rodoviários, Izaltino Lopes, Esplanada, Vale do Sol, Loteamento Itaúna, Zacarias, Seminário, Das Graças, Morada do Lago I e Bela Vista; Partes baixas dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Anápolis e Santa Cruz; Ruas Augusto de Moraes e Leontina Fernandes e parte da Avenida Dario Grossi.

A programação poderá ser alterada de acordo com o aumento ou diminuição da vazão do manancial.

A Copasa ratifica necessidade de apoio da população para o consumo racional da água, evitando desperdícios. A conscientização de todos é muito importante para que a água seja utilizada de forma consciente e responsável.

Rua Mar de Espanha, 525, 1º andar – Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte (MG) – CEP: 30.330-900

Telefones: (31) 3250-1069 / 3250-1750 / 9629-3609

imprensa@copasa.com.br - www.copasa.com.br

Atendimento ao cliente ligue 115





Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa DTCA - 1675/2015

Caratinga, 01 de outubro de 2015.

Exmo. Senhor

Igor Augusto de Medeiros Provincialli

Promotor de Justiça e Curador de Meio Ambiente da 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga.

Referência/assunto: Situação no Córrego do Lage, município de Caratinga – MG, à montante da captação da COPASA.

Senhor Promotor,

Vimos através desta, informar à 5ª Promotoria de Justiça da Comarca de Caratinga, que a Copasa está registrando uma redução drástica do volume de água do Córrego do Lage, responsável pelo abastecimento do município de Caratinga, diminuindo a vazão normal captada de 180 para 142 litros de água por segundo, uma queda de 21,1%.

Equipes da Copasa estão vistoriando todo o manancial do córrego do Lage com objetivo de encontrar a causa desta significativa redução de vazão.

A Copasa esclarece que a situação pode ser causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego que, somado ao aumento do consumo de água devido ao forte calor e possíveis intervenções irregulares no curso d'água, fazendo com que o abastecimento na cidade fique prejudicado.

Salientamos que, a COPASA MG detém a outorga de direito de uso da água de 242,0 l/s, concedida pela Portaria nº 001/1996 do DRH/MG e conforme estabelece a lei Federal nº 9.433/97 em seu art. 1º, no inciso III que: "... em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais".

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, através do telefone (33)3329-9233.

Atenciosamente,



Albino Junior Batista Campos
Gerente do Distrito do Caratinga

01 10 15

Venue - DTCA/3854



> Comunicado às autoridades



A água de Minas

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Comunicação Externa DTCA 1745/2015

Caratinga, 07 de outubro de 2015.

Exmo Senhor
 Marco Antônio Ferraz Junqueira
 Prefeito Municipal de Caratinga

Senhor Prefeito,

Vimos através desta, informar a esta Prefeitura Municipal de Caratinga, que a Copasa está registrando nos últimos dias uma redução drástica do volume de água do Córrego do Lage, única fonte de produção de água da COPASA para abastecer a cidade, diminuindo a vazão normal captada de 180 para 125 litros por segundo, registrando uma queda de 30,6%, vazão esta que compromete o abastecimento da cidade de Caratinga:

Equipes da Copasa vistoriaram todo o manancial do Córrego do Lage e não foi identificada nenhuma causa significativa para a redução desta vazão.

A Copasa esclarece que a situação é decorrente do prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego do Lage que, somado ao aumento do consumo de água devido ao forte calor e possíveis intervenções irregulares no curso d'água, fazem com que o abastecimento da cidade fique prejudicado.

Salientamos que, a COPASA detém a outorga de direito de uso da água de 242.0 l/s, concedida pela Portaria nº 001/1996 do DRH/MG e conforme estabelece a lei Federal nº 9.433/97 em seu art. 1º, no inciso III que: "... em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais".

Através da imprensa local, a COPASA está informando à população de Caratinga, as manobras operacionais para conhecimento e consumo racional de água, visando garantir o abastecimento mínimo em todas as partes da sede municipal, inclusive as partes mais altas, conforme documento anexo.

Caso não chova de forma considerável na região nos próximos dias ou não haja uma redução do consumo de água por parte da população, será necessária a adoção de medidas mais severas.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais coloca-se à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Albino Junior Batista Campos
 Gerente do Distrito do Caratinga

Recebemos
 EM 07/10/2015

Rua Vaz da Espéria, 525 - Bairro Santa Amélia - Belo Horizonte - MG - CEP 30300-090
 DF:2224 - Fone (31) 3348-9600 - Fax (31) 3250-5298 - www.copasa.com.br

➤ *Cópia da tela do site*



Anexo V- Listagem dos clientes de Caráter Essencial

PLANO DE CLIENTES EMERGENCIAIS

CLIENTE	ENDEREÇO	Nº IMÓVEL	BAIRRO	RAMO DE ATIVIDADE
APAE	RUA D	136	SANTO ANTONIO	INSTITUICAO PARA ATEND A PESSOAS COM DEFICIENCIA
APAE	RUA RAUL SOARES	206 - FS	CENTRO	INSTITUICAO PARA ATEND A PESSOAS COM DEFICIENCIA
ASILO MONSENHOR ROCHA VILA OZANAM	RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO	1139	MANHUACU	ABRIGO
ASSISTENCIA EVANGELICA SOCIAL	RUA TIRADENTES	68	SANTO ANTONIO	INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS
ASSOCIAÇÃO AMPARO DOENTES MENTAIS	TRAVESSA CORONEL JUCA MUNIZ	24	SANTO ANTONIO	ABRIGO
CASA SAUDE DIVINO E S CARATINGA SA	RUA RAUL SOARES	120	CENTRO	HOSPITAL PRIVADO
COLEGIO CARATINGA	RUA JOAO PINHEIRO	147	CENTRO	ESCOLA PRIVADA
CONFECCOES SAO FRANCISCO LTDA	RUA DOUTOR JOSE DE PAULA MACIEL	36	CENTRO	LOJA DEPARTAMENTO
E I PRIMEIRO GRAU PINGO DE GENTE	RUA CORONEL JOSE M FERNANDES	32	DARIO GROSSI	ESCOLA PRIVADA
ESCOLA E DEP AGENOR L ALVES	RUA RAMON AUGUSTO E SILVA	0	NOSSA SENHORA APARECIDA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E DOM CARLOTO	RUA MANOEL GONCALVES DE CASTRO	286	ESPLANADA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E ENG CALDAS	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES	186	SANTA ZITA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E ISABEL VIEIRA	RUA JOAQUIM TEIXEIRA	0	DAS GRACAS	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E JOAQUIM NUNES	PRAÇA MARTA CARLI	0	SANTA CRUZ	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E JOSE A FERREIRA	RUA DEPUTADO JOSE AUGUSTO FERREIRA	0	DARIO GROSSI	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E JUAREZ C SOUZA	RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO	1085	MANHUACU	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E LUIZ A B CORTES	RUA DOUTOR DIDICO	490	MORRO DA CADEIA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E MARIA ISABEL VIEIRA	RUA PROFESSOR COLOMBO ETIENNE ARREGUI	149	NOSSA SENHORA APARECIDA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E MENINO JESUS DE PRAGA	AVENIDA OLEGARIO MACIEL	306	BARRO BRANCO	ESCOLA PUBLICA

Plano de Racionamento do SAA de Caratinga

ESCOLA E PRINCESA ISABEL	RUA JEQUITIBA	150	FLORESTA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E PRINCESA ISABEL	PRAÇA CESARIO ALVIM	55	MORRO CARATINGA	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E PROF CELSO S CALDEIRA	RUA JOAO PINHEIRO	68	CENTRO	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA E SINFRONIO FERNANDES	RUA SANTO ANTONIO	399	SANTO ANTONIO	ESCOLA PUBLICA
ESCOLA R DE CRIANCA	RUA DOUTOR MANINHO	435	CENTRO	ESCOLA PUBLICA
FUNDACAO EDUCACIONAL CIDADE MENINOS	PRAÇA MARTA CARLI	991 - LG A	SANTA CRUZ	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO MENOR
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	RUA NITEROI	0	DAS GRACAS	HOSPITAL PRIVADO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE CARATINGA	AVENIDA MOACIR DE MATOS	291	CENTRO	ASSOCIACAO BENEFICIENTE
GERALDO MAGELA SANTANA	RUA PRINCESA ISABEL	372 - LJ - 01	SANTO ANTONIO	ESCOLA PUBLICA
HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	RUA DEPUTADO JOSE AUGUSTO FERREIRA	99	DARIO GROSSI	HOSPITAL PUBLICO
HOSPITAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA	RUA DEPUTADO JOSE AUGUSTO FERREIRA	89	DARIO GROSSI	HOSPITAL PUBLICO
PREF M CARATINGA A AMPARO MENOR	RUA JOSE CARLOS PEREIRA	636	POLIVALENTE	ASSOCIACAO BENEFICIENTE
PREF M CARATINGA CAPS AD	AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	1228	ESPLANADA	ASSISTENCIA SOCIAL
PREF M CARATINGA CASA DA MULHER	RUA PRINCESA ISABEL	310	SANTO ANTONIO	ASSISTENCIA SOCIAL
PREF M CARATINGA CEIM E NOS S CARMO	PRAÇA FREI ARCANJO	1	ESPLANADA	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM ILHA FANTASIA	AVENIDA MONSENHOR ARISTIDES ROCHA	474	DAS GRACAS	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM ILHA FANTASIA	AVENIDA MONSENHOR ARISTIDES ROCHA	474 - CA - A	DAS GRACAS	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA CEIM JOSE MILIM	RUA SEBASTIANA MARIA DE JESUS	200	LIMOEIRO	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM M I FERREIRA	RUA CORONEL ANTONIO SATURNINO	541	ESPERANCA	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA CEIM PATRIA LIVRE	RUA JOSE TRINDADE BENTO	1181	SANTA CRUZ	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM PRIMEIRO PASS	PRAÇA JONES DE OLIVEIRA PENA	0	LIMOEIRO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA CEIM ROSA M PAULA	RUA DINORA CAMPOS ARREGUY	44	DOUTOR EDUARDO	CRECHE


Plano de Racionamento do SAA de Caratinga

COPASA

PREF M CARATINGA CEIM S ANTONIO	RUA PRINCESA ISABEL	522	SANTO ANTONIO	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM S TEREZINHA	RUA RITA VIANA FERNANDES	474	SALATIEL	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA CEIM SAO F ASSIS	RUA JOSE GONCALVES RODRIGUES	1492	SANTA CRUZ	CRECHE
PREF M CARATINGA CEIM SORRISO CRIAN	RUA DEPUTADO DENIO MOREIRA DE CARVALHO	671 - CA - A	SANTA CRUZ	CRECHE
PREF M CARATINGA CRECHE P LIVRE	RUA QUIRINO EUGENIO	159	ESPERANCA	CRECHE
PREF M CARATINGA EM BEZERRA MENEZES	RUA RAIMUNDA LOPES DA CUNHA	476	LIMOEIRO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA EM D GLORINHA	RUA JOAO DA SILVA ARAUJO	0	CENTRO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA EM DR MANINHO	TRAVESSA TAGUATINGA	164	ZACARIAS	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA EM GERALDO M CEVID	PRAÇA CORONEL RAFAEL S ARAUJO	111	BARRO BRANCO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA EM MIRIAM MANGELLI	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES	40	SANTA ZITA	CRECHE
PREF M CARATINGA EM N SRA CARMO	RUA MANOEL GONCALVES DE CASTRO	67	ESPLANADA	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA EM P MAIA RIBEIRO	RUA CORONEL ANTONIO SATURNINO	520	ESPERANCA	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA ESCOLA BELAS ARTES	RUA DOUTOR JOSE DE PAULA MACIEL	29	CENTRO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA FAR MOACIR MEND	PRAÇA CALOGERAS	129	DARIO GROSSI	FARMACIA PUBLICA
PREF M CARATINGA LAR MENINAS	RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA	220	SANTO ANTONIO	ASSOCIACAO BENEFICENTE
PREF M CARATINGA ODONTOLOGICO	AVENIDACATARINA CIMINI	57 - LG - A	CENTRO	ASSISTENCIA SOCIAL
PREF M CARATINGA POLICLINICA	PRAÇA CALOGERAS , 87	87	DARIO GROSSI	POLICLÍNICA MUNICIPAL
PREF M CARATINGA POLICLINICA MUNIC	RUA CORONEL ANTONIO DA SILVA	22	CENTRO	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA POLO UAB	RUA MARIA ANICETA DE PAULA	300	DARIO GROSSI	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA POSTO SAUDE	PRAÇA MARTA CARLI	70	SANTA CRUZ	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA POSTO SAUDE	PRAÇA JONES DE OLIVEIRA PENA	200 - LG - A	LIMOEIRO	POSTO DE SAÚDE
PREF M CARATINGA POSTO	RUA RAIMUNDO PEREIRA DA	20	DAS GRACAS	ASSOCIACAO BENEFICENTE

SAUDE	CRUZ			
PREF M CARATINGA POSTO SAUDE	RUA RAIMUNDO CIMINI	113	ZACARIAS	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PRE E B AMARELO	PAÇA MARTA CARLI	0	SANTA CRUZ	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA PRE ESC B DE NEVE	RUA ANA MARIA MARQUES DE SOUZA	241	NOSSA SENHORA APARECIDA	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA PROGRAMA PRONATEC	RUA JOAO PINHEIRO	275	CENTRO	ESCOLA PUBLICA
PREF M CARATINGA PSF B DAS GRACAS	RUA JOAQUIM TEIXEIRA	111	DAS GRACAS	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF ESPERANCA 1	RUA JOSE TRINDADE BENTO	1240	SANTA CRUZ	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF ESPERANCA I	RUA CORONEL CHIQUINHO	642	ESPERANCA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF ESPERANCA II	RUA CORONEL ANTONIO SATURNINO	731	ESPERANCA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF ESPLANADA	RUA JUCA LOPES	205	ESPLANADA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF ESPLANADA 02	RUA FRANCISCO JANUARIO LOPES	209	ESPLANADA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF N S APARECIDA	RUA PROFESSOR OLINTO	740	NOSSA SENHORA APARECIDA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF SANTA ZITA	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES	10	SANTA ZITA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA PSF SANTO ANTONIO	RUA SANTO ANTONIO	350	SANTO ANTONIO	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M CARATINGA SEC MEIO AMBIENTE	AVENIDA ERNESTINO GOMES DA COSTA	0	SALATIEL	CRECHE
PREF M CARATINGA UNIDADE V	PRAÇA CORONEL RAFAEL S ARAUJO	100	DARIO GROSSI	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
PREF M DE CARATINGA FARMACIA POPULA	AVENIDA MARECHAL DEODORO	59 - LJ - A	DARIO GROSSI	FARMACIA PUBLICA
PREF M DE CARATINGA PSF	TRAVESSA JOSE MARTINS TEIXEIRA	42	ESPLANADA	POSTO DE SAUDE/AMBULATORIO/LABORATORIO
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	TRAVESSA CORONEL JUCA MUNIZ	90	SANTO ANTONIO	ASSOCIACAO BENEFICENTE

Anexo VI- Comprovação das Palestras



Anexo VII – Comprovação das Melhorias no sistema e redução de perdas

A águas de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE					MÊS / ANO: 01/2014	FOLHA: 01	
	LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO			REDE				
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIAmetro	MATERIAL	Data de execução			
R Jorge Teixeira de Siqueira	287	Santa Cruz	60	MM	PVC	08/01/2014		
R Joaquim Araújo Torres	16	Santa Cruz	60	MM	PVC	09/01/2014		
R Sinfônio Saturnino Gomes	555	Santa Cruz	20	MM	PVC	09/01/2014		
R Japu	353	Esperança	20	MM	PVC	10/01/2014		
R Sébastião Anacleto Miranda	60	Espanada	20	MM	PVC	16/01/2014		
R Manoel Gonçalves de Castro	400	Espanada	60	MM	PVC	22/01/2014		
R Luiz Antonio Bastos Cortes	347	Santa Rita	60	MM	PVC	28/01/2014		
Av. Ana Pena de Faria	69	Limoéiro	60	MM	PVC	28/01/2014		
Vazamentos de Rede	05	Vazamentos de Ramal	03	Total de Vazamentos	08			

COPASA À água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE				DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
			MÊS / ANO: 02/2014	FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO		REDE	Data de execução			
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIÂMETRO	MATERIAL		
Av. Moacir de Matos	287	Santa Cruz	60	MM	PVC	05/02/2014
R. Nestor Leite de Matos	87	Centro	60	MM	PVC	03/02/2014
R. Deputado Denío Moreira de Carvalho	806	Santa Cruz	20	MM	PVC	06/02/2014
Av. Catarina Cimuni	99	Centro	20	MM	PVC	05/02/2014
T. Jaider Matias	25	Limoéiro	60	MM	PVC	04/02/2014
R. Rita de Cássia Tassar	272	Santa Zita	20	MM	PVC	05/02/2014
R. Doutor Izá de Souza Lucas	173	Santo Antônio	60	MM	PVC	07/02/2014
R. José Belegard	88	Centro	60	MM	PVC	17/02/2014
R. João Vieira Loures	06	Das Graças	60	MM	PVC	11/02/2014
R. Adolfo Matos	693	N. S. A.	60	MM	PVC	13/02/2014
R. Do Samuário	66	Santa Zita	60	MM	PVC	13/02/2014
Av. Moacir de Matos	367	Centro	60	MM	PVC	17/02/2014
R. Raimunda Lopes da Cunha	485	Limoéiro	20	MM	PVC	19/02/2014
R. Nossa Senhora de Lurdes	67	Santa Zita	20	MM	PVC	21/02/2014
R. João da Silva Araújo	125	Centro	20	MM	PVC	24/02/2014
R. Tomás Cimuni	64	Santa Zita	20	MM	PVC	21/02/2014
R. Maria Rosa	135	Santa Zita	20	MM	PVC	21/02/2014
Av. Catarina Cimuni	132	Centro	60	MM	PVC	24/02/2014
V. Raimundo Vicente Bonfim	43	Centro	60	MM	PVC	24/02/2014
R. Aurea Resende Coutinho	49	Santa Zita	20	MM	PVC	25/02/2014
R. Práchedes Do Nascimento	07	Santa Zita	60	MM	PVC	27/02/2014
R. Raimunda Lopes da Cunha	250	Limoéiro	75	MM	PVC	26/02/2014
R. Parajú	304	Floresta	20	MM	PVC	27/02/2014
R. Raimunda Lopes da Cunha	485	Limoéiro	20	MM	PVC	27/02/2014
R. Rita de Cássia Tassar	420	Santa Zita	60	MM	PVC	28/02/2014
R. Raimunda Lopes da Cunha	279	Limoéiro	75	MM	PVC	27/02/2014
Vazamentos de Rede		Vazamentos de Ramal	11	Total de Vazamentos		26

COPASA A água de Minas		CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
		MÊS / ANO: 03/2014	FOLHA: 01				
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO		Nº	BAIRRO	DIÂMETRO	MATERIAL	Data de execução	
R	Rita de Cássia Tassat	230	Santa Rita	60	MM	PCV	06/03/2014
AV.	Marechal Deodoro	42	Dario Grossi	20	MM	PVC	06/03/2014
R	João Silvestre Gomes	87	Rodoviários	60	MM	PVC	06/03/2014
R	Wanderlei de Souza	107	Centro	60	MM	PVC	07/03/2014
R	Nestor Leite de Matos	249	Centro	20	MM	PVC	10/03/2014
AV.	Presidente Tancredo Neves	709	Espanhola	60	MM	PVC	11/03/2014
R	Professor Olinto	322	N.S.A.	125	MM	Amianto	20/03/2014
R	Jornalista Leonel Fontoura	374	Limoeiro	20	MM	PVC	24/03/2014
R	Josefina Dorotéia	108	Santa Rita	100	MM	Amianto	13/03/2014
R	Augusto de Morais	495	Espetança	20	MM	PVC	24/03/2014
R	José Trindade Bento	601	Espetança	20	MM	PVC	17/03/2014
R	Leandro Martins da Costa	99	Limoeiro	60	MM	PVC	18/03/2014
T	Espetança Feliz	29	Espetança	20	MM	PVC	21/03/2014
R	José Trindade Bento	655	Espetança	20	MM	PVC	25/03/2014
R	Rita Viana Fernandes	347	Salatiel	60	MM	PVC	25/03/2014
Vazamentos de Rede		08	Vazamentos de Ramal	07	Total de Vazamentos	15	

Plano de Racionamento do SAA de Caratinga



COPASA A água de Minas		CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
		MÊS / ANO: 04/2014		FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIA.METRO	REDE MATERIAL	Data de execução	
R Professor Olinto	800	N.S.A.	20	MM PVC	01/04/2014	
R Santo Antônio	426	Santo Antônio	20	MM PVC	02/04/2014	
R Augusto de Morais	82	Esperança	60	MM PVC	08/04/2014	
R José Carlos Pereira	92	N.S.A.	60	MM PVC	08/04/2014	
V Garcia	36	Esplanada	20	MM PVC	09/04/2014	
T Jader Matias	41	Limoetra	60	MM PVC	09/04/2014	
R Doutor Maninho	463	Centro	200	MM PVC	22/04/2014	
R Tiradentes	18	Santo Antônio	60	MM PVC	15/04/2014	
R José Carlos Pereira	473	N.S.A.	60	MM PVC	23/04/2014	
R Coronel Galdino Pires	171	Centro	60	MM PVC	25/04/2014	
R Alberto Vieira Campos	140	Dario Grossi	75	MM PVC	25/04/2014	
R José Carlos Pereira	473	N.S.A.	20	MM PVC	29/04/2014	
AV Presidente Tancredo Neves	843	Esplanada	60	MM PVC	29/04/2014	
V Edézio	13	Esplanada	20	MM PVC	30/04/2014	
R Jose Bellegard	1013	N.S.A.	60	MM PVC	29/04/2014	
Vazamentos de Rede		10	Vazamentos de Ramal	05	Total de Vazamentos	15

[Handwritten signature]

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE				DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
	MÊS / ANO: 05/2014	FOLHA: 01				
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO			REDE	Data de execução		
RUA/AV	NR	BAIRRO	DIAmetro	MATERIAL		
R Vereador Lindolfo Soares de Carvalho	171	Santo Antônio	20	MM	PVC	02/05/2014
AV Ana Pena de Faria	171	Limoerio	60	MM	PVC	05/05/2014
AV Ana Pena de Faria	252	Limoerio	20	MM	PVC	13/05/2014
R Paulina Miranda	128	Esplanada	60	MM	PVC	05/05/2014
R Rainha Lopes da Cunha	267	Limoerio	75	MM	PVC	06/05/2014
R Doutor Maninho	245	Centro	20	MM	PVC	07/05/2014
R Jairo Breder	95	Dario Grossi	20	MM	PVC	08/05/2014
R Francisco Victor de Assis	361	Espanhada	20	MM	PVC	07/05/2014
R Raimundo Cimini	78	Zacarias	75	MM	PVC	12/05/2014
AV Resende	237	Das Grajas	20	MM	PVC	13/05/2014
R Deputado José Augusto	203	Dario Grossi	60	MM	PVC	13/05/2014
R Vereador cabo Geraldo	354	Limoerio	20	MM	PVC	16/05/2014
R Deputado Denio Moreira de Carvalho	242	Santa Cruz	20	MM	PVC	19/05/2014
R Ernestino Gomes da Costa	374	Salatiel	20	MM	PVC	16/05/2014
V Carlos Alberto de Matos	45	Centro	60	MM	PVC	21/05/2014
R Ana Maria Marques	31	N. S. A.	20	MM	PVC	23/05/2014
V Regina da Silva Longo	25	Santo Antônio	60	MM	PVC	23/05/2014
R Professor Olinto	555	N. S. A.	60	MM	PVC	22/05/2014
R Capitão Paiva	93	Santo Antônio	20	MM	PVC	23/05/2014
R José Trindade Bento	1548	Esperança	60	MM	PVC	27/05/2014
R Raul Soares	208	Centro	25	MM	PVC	28/05/2014
R Paulo Afonso	26	Santo Antônio	60	MM	PVC	27/05/2014
R Doutor João Gomes Valadares Filho	81	Santa Zita	160	MM	PVC	30/05/2014
AV Moacir de Matos	625	Centro	20	MM	PVC	29/05/2014
T Coronel Ferreira Santos	58	Centro	60	MM	PVC	30/05/2014
Vazamentos de Rede		12	Vazamentos de Ramal		13	Total de Vazamentos
						25

COPASA
A água de Minas

**CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE
VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE**

DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA
MÊS / ANO: 06/2014 **FOLHA: 01**

LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIAmetro	REDE MATERIAL	Data de execução
R Doutor Dídico	207	Esperança	20	MM PVC	02/06/2014
R Santo Antônio	146	Santo Antônio	20	MM PVC	03/06/2014
R Aldegundes de Araujo Nunes	76	Santa Zita	20	MM PVC	02/06/2014
R Augusto de Moraes	82	Espírito Santo	25	MM PVC	02/06/2014
R Francisco Victor de Assis	381	Espiranada	20	MM PVC	06/06/2014
R Raimunda Lopes da Cunha	460	Limoeiro	20	MM PVC	03/06/2014
R José Simião	323	Santo Antônio	20	MM PVC	06/06/2014
R Capitão Paiva	459	Santo Antônio	20	MM PVC	09/06/2014
Av Presidente Tancredo Neves	3361	Zacarias	75	MM PVC	10/06/2014
R Santo Antônio	336	Santo Antônio	20	MM PVC	10/06/2014
R Professor Olinto	910	N. S. A.	20	MM PVC	18/06/2014
R Dr Maninho	136	Centro	20	MM PVC	17/06/2014
R Maria Rosa	169	Santa Zita	20	MM PVC	25/06/2014
R Manoel Gonçalves de Castro	241	Espiranada	20	MM PVC	25/06/2014
R Coronel Antônio da Silva	302	Centro	20	MM PVC	25/06/2014
R Angelo Porcato	350	Espiranada	60	MM PVC	23/06/2014
R Dr Maninho Maninho	1149	Santa cruz	20	MM PVC	26/06/2014
R Emilia Mota	167	Santa cruz	20	MM PVC	27/06/2014
R Doutor João Gomes Valadares Filho	364	Santa Zita	20	MM PVC	27/06/2014
Vazamentos de Rede	02	Vazamentos de Ramal	17	Total de Vazamentos	19

COPASA
A água de Minas

CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE

DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA

MÊS / ANO: 07/2014	FOLHA: 01
---------------------------	------------------

LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO				REDE	Data de execução
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIAMETRO	MATERIAL	
R Regua	85	Centro	20	MM	PVC
R Deputado José Augusto	525	Centro	60	MM	PVC
AV João Caetano do Nascimento	90	Centro	60	MM	PVC
R Militar	220	Santo Antônio	20	MM	PVC
R Ramunda Lopes da Cunha	428	Limoerio	75	MM	PVC
R Doutor Antônio Monteiro de Resende	508	Limoerio	20	MM	PVC
R Diógenes Vidal	116	Santa Cruz	60	MM	PVC
R São Antonio	369	Santo Antônio	60	MM	PVC
T Rocha	43	Anapolis	20	MM	PVC
R Dr. Manninho	651	Anapolis	20	MM	PVC
R Maria Gabriela de Jesus	246	Santa Zita	20	MM	PVC
R Doutor João Gomes Valadares Filho	364	Santa Zita	20	MM	PVC
R Aldequedes de Araujo Nunes	108	Santa Zita	100	MM	Fofó
R Santo Antônio	426	Santo Antonio	20	MM	PVC
R Manoel Gonçalves de Castro	140	Esplanada	20	MM	PVC
R Aurea Rezende Coutinho	56	Santa Zita	20	MM	PVC
R Ramunda Lopes da Cunha	333	Limoerio	75	MM	PVC
R Ramunda Lopes da Cunha	455	Limoerio	75	MM	PVC
R Dr. Breno Mourão	158	Lmoerio	20	MM	PVC
R Dr. Antônio Monteiro de Resende	331	Lmoerio	20	MM	PVC
R Juca Lopes	74	Esplanada	50	MM	PVC
AV Catatuma Cimuni	185	Centro	20	MM	PVC
R Dr. Manninho	08	Centro	20	MM	PVC
R Augusto de Moraes	516	Esperança	20	MM	PVC
R Manoel Gonçalves de Castro	140	Esplanada	20	MM	PVC
R Manoel Gonçalves de Castro	378	Esplanada	20	MM	PVC
R Manoel Gonçalves de Castro	610	Esplanada	20	MM	PVC
R Resende	152	Das Graças	20	MM	PVC
AV Mansenhor Aristides Rocha	474	Das Graças	20	MM	PVC
R Coronel Galdino Pires	67	Centro	20	MM	PVC
R Coronel Antônio Salim	222	Dario Grossi	20	MM	PVC
R Dos Operários	313	Salinel	20	MM	PVC
R Dos Operários	229	Salatel	20	MM	PVC
AV Presidente Tancredo Neves	1120	Esplanada	20	MM	PVC
R Deputado Deodoro Moreira de Carvalho	204	Santa Cruz	20	MM	PVC
Vazamentos de Rede	09	Vazamentos de Ramal	26	Total de Vazamentos	35

OBS. Este foi o maior número de Vazamentos já encontrado em um mês, desde a criação do controle.



CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE					DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
MÊS / ANO: 08/2014					FOLHA: 01	
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO			REDE		Data de execução	
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIÂMETRO	MATERIAL		
R Vereador Cabo Geraldo	82	Limoeiro	20	MM	PVC	05/08/2014
R Doutor Maninho	245	Centro	20	MM	PVC	06/08/2014
R Manoel Gonçalves de Castro	80	Espanhola	20	MM	PVC	05/08/2014
R Militar	43	Santo Antônio	20	MM	PVC	04/08/2014
Av. Ana Pena de Faria	194	Limoeiro	20	MM	PVC	07/08/2014
Av. Dario da Anunciação Grossi	617	Dario Grossi	20	MM	PVC	07/08/2014
Av. Dario da Anunciação Grossi	1150	Dario Grossi	20	MM	PVC	07/08/2014
T Jorge coura Filho	21	Centro	20	MM	PVC	14/08/2014
R Doutor João Gomes Valadares	45	Santa Zita	20	MM	PVC	11/08/2014
R Deputado Denio Moreira de carvalho	474	Santa cruz	20	MM	PVC	12/08/2014
R Princesa Izabel	440	Santo Antônio	20	MM	PVC	14/08/2014
R Professor Olinto	508	N. S. A.	60	MM	PVC	13/08/2014
R Juquinha Maria	10	Dario Grossi	20	MM	PVC	19/08/2014
R Santo Antônio	570	Santo Antônio	20	MM	PVC	20/08/2014
R Professor Olinto	683	N. S. A.	60	MM	PVC	21/08/2014
R José Teixeira de Siqueira	200	Santo Antônio	20	MM	PVC	22/08/2014
Av. Ana Pena de Faria	252	Limoeiro	20	MM	PVC	28/08/2014
R José Carlos Pereira	291	N. S. A.	20	MM	PVC	28/08/2014
Vazamentos de Rede	02	Vazamentos de Ramal	16	Total de Vazamentos	18	

COPASA	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE	DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
		MÊS / ANO: 09/2014	FOLHA: 01	
A água de Minas				
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO	REDE	MATERIAL	Data de execução	
RUA/AV	Nº	BARRIO	DIÂMETRO	
R Nestor Leite de Matos	59	Centro	20	MM PVC 03/09//2014
R Diógenes Vídgal	116	Santa cruz	60	MM PVC 02/09//2014
R Jornalista Leonel Fontoura	196	Limoerito	20	MM PVC 03/09/2014
AV Moacir de Matos	412	Centro	20	MM PVC 02/09//2014
R José Carlos Pereira	531	N.S.A.	60	MM PVC 01/09//2014
R Deputado deujo Moreira de Carvalho	234	Santa cruz	60	MM PVC 02/09//2014
R Manoel Gonçalves de Castro	129	Espianada	20	MM PVC 03/09//2014
R Coronel Antônio Saturnino	852	Espiança	60	MM PVC 03/09//2014
V Oliveira Lopes	73	Espianada	20	MM PVC 05/09//2014
R Major Carlos Teixeira	304	Centro	20	MM PVC 05/09//2014
R Santo Antônio	412	Santo Antônio	20	MM PVC 04/09//2014
AV João Caetano do Nascimento	712	Limoerito	20	MM PVC 09/09//2014
R Francisco Ciriaco de Carvalho	42	Anápolis	20	MM PVC 05/09//2014
V Lolo	13	Santo Antônio	32	MM PVC 10/09//2014
R D. Bom Pastor	335	Anápolis	20	MM PVC 11/09//2014
V Nossa Senhora das Graças	49	Dario Grossi	60	MM PVC 11/09//2014
R José Carlos Pereira	400	N.S.A.	20	MM PVC 16/09//2014
R José Alves Pereira	587	Anápolis	160	MM PVC 05/09//2014
R Coronel Antônio da Silva	380	Centro	20	MM PVC 18/09//2014
R Coronel Antônio da Silva	381	Centro	20	MM PVC 17/09//2014
R Guilhermon Nascimento	44	Santa Zita	20	MM PVC 18/09//2014
R Jose Alves Pereira	480	Anápolis	20	MM PVC 19/09//2014
R Santo Antônio	32	Santo Antônio	20	MM PVC 19/09//2014
R Januario Luiz Soares	258	Espiança	60	MM PVC 22/09//2014
R Doutor Maninho	1104	Anápolis	20	MM PVC 23/09//2014
R Deputado Denio Moreira	474	Santa cruz	60	MM PVC 24/09//2014
R Antônio Catuca	15	Dario Grossi	20	MM PVC 25/09//2014
R Arnaldo da Silva Fernandes	60	Dario Grossi	20	MM PVC 26/09//2014
AV Moacir de Matos	223	Dario Grossi	20	MM PVC 28/09//2014
V Santa Luzia	74	Zacarias	60	MM PVC 28/09//2014
R Vereador Lindolfo Soares de Carvalho	465	Santo Antônio	20	MM PVC 30/09//2014
Vazamentos de Rede	10	Vazamentos de Ramal	21	Total de Vazamentos
				31

Outubro/2015

COPASA Água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
			MÊS / ANO: 10/2014	FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO RUA/AV	Nº	BAIRRO	REDE		Data de execução	
			DIÂMETRO	MATERIAL		
R Antônio Cauçá	625	Dario Grossi	20	MM	PVC	03/10/2014
R Joaquim Araújo Torres	317	Santa Cruz	60	MM	PVC	09/10/2014
R Margarida Teixeira	95	Centro	20	MM	PVC	09/10/2014
R Antônio Cauçá	605	Dario Grossi	20	MM	PVC	17/10/2014
R Maria Da Conceição Teixeira	267	Espirança	20	MM	PVC	17/10/2014
R Jose Teixeira de Siqueira	222	Santo Antônio	110	MM	PVC	24/10/2014
Vazamentos de Rede	02	Vazamentos de Ramal	04	Total de Vazamentos	06	

A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE				DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
	MÊS / ANO: 11/2014	FOLHA: 01				
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO RUA/AV	REDE		Data de execução			
	Nº	BARRIO				
R Vereador Cabo Geraldo	84	Limoetrio	20	MM	PVC	03/11//2014
R Professor Olinto	544	N.S.A	20	MM	PVC	04/11//2014
R Maria Carijá	13	Santa Cruz	20	MM	PVC	07/11//2014
R Tiradentes	135	Santo Antônio	75	MM	PVC	06/11//2014
R Iapi	373	Espérance	20	MM	PVC	05/11//2014
R Professor Olinto	185	N.S.A	20	MM	PVC	07/11//2014
R Olegário Marciel	167	Centro	20	MM	PVC	15/11//2014
R Professor Olinto	754	N.S.A	60	MM	PVC	18/11//2014
R Vereador Lindolfo Soares de Carvalho	115	Santo Antônio	20	MM	PVC	19/11//2014
R Geraldo Alves Pinto	03	Centro	60	MM	PVC	24/11//2014
R Benito Porcaro	55	Limoetrio	20	MM	PVC	27/11//2014
Vazamentos de Rede	03	Vazamentos de Ramal	08	Total de Vazamentos	11	

COPASA A Água de Minas		CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
		MÊS / ANO: 12/2014		FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO			REDE		Data de execução	
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIÂMETRO	MATERIAL		
R Lamarine	275	Esplanada	20	MM	PVC	12/12/2014
R Olegário Marciel	348	Centro	20	MM	PVC	11/12/2014
R Vereador Lindolfo Soares de Carvalho	449	Santo Antônio	20	MM	PVC	12/12/2014
R Deputado Denígio Moreira de Carvalho	1380	Santa Cruz	20	MM	PVC	16/12/2014
R Francisco Gualberto do nascimento	10	Limoetra	20	MM	PVC	17/12/2014
R Hilda Coelho Guimarães	98	Santa Rita	20	MM	PVC	23/12/2014
R Emilia Mota	183	Santa Cruz	20	MM	PVC	30/12/2014
Vazamentos de Rede	00	Vazamentos de Ramal	07	Total de Vazamentos	07	

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
			MÊS / ANO: 01/2015	FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO			REDE	Data de execução		
	RUA/AV	Nº	BAIRRO	DÂMÂMETRO	MATERIAL	
R	Raimunda Lopes da Cunha	375	Limeiro	20	MM PVC	04/01/2015
R	Ana Maria Marques de Souza	205	N.S.A.	60	MM PVC	05/01/2015
R	Santo Antônio	336	Santo Antônio	20	MM PVC	08/01/2015
R	Doutor Eurico Ladeira Loures	337	Santa cruz	100	MM PVC	09/01/2015
R	Vereador Cabo Geraldo	07	Limeiro	100	MM Amianto	13/01/2015
R	João Horacio Alves	107	Anapolis	20	MM PVC	14/01/2015
R	Coronel Pedro Martins	195	Centro	50	MM PVC	15/01/2015
R	Raimundo Cimini	48	Zacarias	75	MM PVC	14/01/2015
R	João Horacio Alves	107	Anapolis	20	MM PVC	16/01/2015
R	Augusto de Moraes	72	Esperança	32	MM PVC	19/01/2015
R	Santo Antônio	496	Santo Antônio	60	MM PVC	16/01/2015
R	João Horacio Alves	108	Anapolis	20	MM PVC	21/01/2015
AV.	Ana Pena de Faria	277	Limeiro	20	MM PVC	21/01/2015
R	Vereador Lindolfo Soares de Carvalho	109	Santo Antônio	60	MM PVC	21/01/2015
AV.	Ana Pena de Faria	81	Limeiro	60	MM PVC	27/01/2015
R	Benito Pocatão	43	Limeiro	60	MM PVC	28/01/2015
R	Jose Trindade Benito	552	Esperança	20	MM PVC	29/01/2015
Vazamentos de Rede		10	Vazamentos de Ramal	07	Total de Vazamentos	17

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
	MÊS / ANO: 02/2015	FOLHA: 01			
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO					
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIAmetro	MATERIAL	
R Dona Zeca Chagas	104	Santa Rita	60 MM	PVC	04/02/2015
R Santo Antônio	344	Santo Antônio	85 MM	PVC	09/02/2015
R Doutor Izá de Souza Lucas	291	Santo Antônio	20 MM	PVC	20/02/2015
R José Trindade Bento	536	Esperança	20 MM	PVC	20/02/2015
AV Eustáquio Gómes da Costa	232	Salatiel	20 MM	PVC	23/02/2015
R José Trindade Bento	810	Esperança	20 MM	PVC	25/02/2015
R Pedro Batista do Nascimento	36	Santa Cruz	60 MM	PVC	25/02/2015
R José Trindade Bento	962	Esperança	20 MM	PVC	25/02/2015
R José Carlos Pereira	194	N. S. A.	85 MM	PVC	26/02/2015
R Santo Antônio	412	Santo Antônio	20 MM	PVC	26/02/2015
AV Ana Pena de Faria	171	Limejito	20 MM	PVC	26/02/2015
Vazamentos de Rede	04	Vazamentos de Ramal	07	Total de Vazamentos 11	

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
	MÊS / ANO: 03/2015	FOLHA: 01			
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO					
RUA/AV	Nº	BAIRRO	DIAmetro	MATERIAL	
R José Carlos Pereira	394	N.S.A.	60 MM	PVC	04/03/2015
R Francisco Gualberto do Nascimento	101	Limoeiro	60 MM	PVC	04/03/2015
R Doutor Izá de Souza Lucas	50	Santo Antônio	20 MM	PVC	05/03/2015
R Francisco Victor de Assis	311	Espiranada	60 MM	PVC	06/03/2015
V Nossa Senhora das Graças	29	Dario Grossi	60 MM	PVC	13/03/2015
AV Moacir de Matos	206	Centro	60 MM	PVC	17/03/2015
AV Emilia Mota	147	Santa Cruz	20 MM	PVC	20/03/2015
Vazamentos de Rede	05	Vazamentos de Ramal	02	Total de Vazamentos 07	

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
			MÊS / ANO: 04/2015	FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO		Nº	BARRA	REDE	Data de execução	
RUA/AV				DIA MÉTRICO	MATERIAL	
R	Wilman Vieira de Faria	20	Centro	60	MM PVC	05/04/2015
R	Antônia Maria Rezende Fernandes	281	Dario Grossi	60	MM PVC	06/04/2015
R	Juscelino Miranda	287	Espalanada	60	MM PVC	06/04/2015
R	José Silvério Vieira	67	Anápolis	60	MM PVC	07/04/2015
R	Engenheiro Herbert	64	Santa Zita	20	MM PVC	08/04/2015
Av.	Presidente Tancredo Neves	339	Centro	25	MM PVC	17/04/2015
R	Augusto Praes	196	Zacarias	20	MM PVC	27/04/2015
R	Rita de Cássia Tassar	344	Santa Zita	60	MM PVC	17/04/2015
R	Jose Beléard	335	Centro	20	MM PVC	22/04/2015
R	Jequininha Maria	10	Dario Grossi	20	MM PVC	29/04/2015
R	Raimunda Lopes da Cunha	460	Limeiro	75	MM PVC	29/04/2015
R	Deputado Denio Moreira de Carvalho	222	Santa cruz	20	MM PVC	29/04/2015
R	Raimunda Lopes da Cunha	460	Limeiro	75	MM PVC	30/04/2015
R	Coronel Antônio Saturino	852	Esperança	60	MM PVC	30/04/2015
Vazamentos de Rede		08	Vazamentos de Ramal	06	Total de Vazamentos 14	

COPASA A água de Minas	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE			DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA		
			MÊS / ANO: 05/2015	FOLHA: 01		
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO		REDE				
RUA/AV			DIA MÉTRICO	MATERIAL	Data de execução	
R	Capitão Iahote	33	Limeiro	20	MM PVC	14/05/2015
R	Deputado Denio Moreira de Carvalho	957	Santa Cruz	20	MM PVC	18/05/2015
R	Deputado Denio Moreira de Carvalho	957	Santa Cruz	60	MM PVC	27/05/2015
R	Engenheiro Herbert	135	Santa Zita	20	MM PVC	29/05/2015
Vazamentos de Rede	01	Vazamentos de Ramal	03	Total de Vazamentos	04	

Outubro/2015

COPASA	CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE	DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
		MÊS / ANO: 06/2015	FOLHA: 01
A água de Minas		LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO	
RUA/AV	Nº	BARRA	DIADEIRO
R. Emilia Mota	188	Santa Cruz	20 MM PVC
R. José Trindade Benito	550	Esperança	20 MM PVC
R. José Trindade Benito	555	Esperança	60 MM PVC
R. Francisco Victor de Assis	311	Espanada	20 MM PVC
R. Francisco Victor de Assis	439	Espanada	20 MM PVC
R. Professor Olinto	865	N. S. A.	60 MM PVC
R. Itanhomi	175	Santa Cruz	20 MM PVC
Vazamentos de Rede	02	Vazamentos de Ramal	05
		Total de Vazamentos	07
COPASA		DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
A água de Minas		MÊS / ANO: 07/2015	FOLHA: 01
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO		REDE	
RUA/AV	Nº	BARRA	DIADEIRO MATERIAL
R. Professora M. Azevedo Leitão	160	N. S. A.	20 MM PVC
R. Coronel Antônio Saturino	126	Esperança	20 MM PVC
R. Doutor Antônio M. de Rezende	245	Limoéiro	60 MM PVC
R. Coronel Antônio Saturino	220	Esperança	20 MM PVC
R. Deputado José Augusto Ferreira	159	Dario Grossi	20 MM PVC
R. João da Silva Araújo	457	Centro	20 MM PVC
R. Itanhomi	287	Santa Cruz	60 MM PVC
R. Professor Olinto	450	N. S. A.	60 MM PVC
R. Coronel Antônio Saturino	126	Esperança	20 MM PVC
R. Princesa Izabel	303	Santo Antônio	20 MM PVC
R. Itanhomi	287	Santa Cruz	60 MM PVC
R. Coronel Chiquinho	311	Esperança	60 MM PVC
R. Augusto de Moraes	345	Esperança	150 MM PVC
Vazamentos de Rede	06	Vazamentos de Ramal	07
		Total de Vazamentos	13

COPASA A Água de Minas		CONTROLE DE VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS DE ÁGUA COM GEOFONE				DISTRITO / SISTEMA: CARATINGA	
						MÊS / ANO: 08/2015	FOLHA: 01
LOCALIZAÇÃO DO VAZAMENTO							
	RUA/AV	Nº	BAIRRO	REDE	DIÂMETRO	MATERIAL	Data de execução
R	Augusto de Moraes	219	Esperança	150	MM	PVC	03/08/2015
Vazamentos de Rede	01	Vazamentos de Ramal		Total de Vazamentos	01		

[Signature]

Anexo VIII – Comprovação do Monitoramento do manancial

COPASA

REGISTRO DIÁRIO DE
ESTAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

LOCALIDADE / MUNICÍPIO:

CÓDIGO DA ESTAÇÃO:

09/2015

MANANCIAL: RIBEIRÃO LAGE				MÊS / ANO: 09/2015
D	LEITURA DE COTA DA RÉGUA DE NÍVEL			
I	HORÁRIO	LEITURA OU MEDIDA (cm)	VAZÃO CAPTADA (l/s)	PLUVIOSIDADE ETA/CACR
01	08:40	40	196	0,0 mm
02	09:00	40	190	0,0 mm
03	09:15	40	196	0,0 mm
04	09:00	39	196	0,0 mm
05	09:00	39	196	0,0 mm
06	09:15	39	196	2,9 mm
07	09:00	39	196	0,0 mm
08	09:00	39	196	13,1 mm
09	09:35	44	200	0,0 mm
10	09:00	51	200	0,3mm
11	09:40	46	200	0,0mm
12	11:15	41	200	0,0mm
13	10:00	43	200	2,3mm
14	10:00	46	200	5,4mm
15	09:00	42	200	0,00mm
16	09:40	42	200	0,0mm
17	09:20	42	200	0,0mm
18	08:50	41	200	0,0mm
19	09:30	40	185	0,0mm
20	09:50	40	185	0,0mm
21	10:30	40	185	0,0mm
22	08:50	40	185	0,0mm
23	09:10	39	185	0,0mm
24	08:30	39	185	0,0mm

Plano de Racionamento do SAA de Caratinga

COPASA

25	09:30	39	190	0,0mm
26	08:30	38	165	0,0 mm
27	08:45	38	165	0,0 mm
28	09:55	38	165	0,0 mm
29	09:00	38	150	0,0 mm
30	09:00	38	150	0,0 mm
			TOTAL	24 mm
(*) O NUMERO DO LANCE DE RÉGUA EM QUE ESTÁ SENDO OBSERVADO.			DESTINAÇÃO DA VIA:	DTCA – Setor Técnico

